




PLANILLA DE CONTROL BACTERIOLOGICO DE AGUA DE RED: TREVELIN

MES: MARZO de 2024.-

Día	Muestra N°	Lugar	Cloro Residual en mg./l.	Recuento Total Standard ufc/ml.	NMP Bact. Coliformes Totales /100 ml	NMP Bact. Coliformes Termotolerantes /100 ml.	NMP Escherichia Coli /100 ml.	Investig. Pseudom. Aeruginosa /50 ml.	Resultado
8	17399	Escuela N° 166 canilla patio	0,2	0	< 2,2	0	0	negativo	APTA
8	17400	B° 52 viv c.32 canilla patio	0,1	0	< 2,2	0	0	negativo	APTA
8	17401	B° Arcilla canilla patio	0,6	0	< 2,2	0	0	negativo	APTA
8	17402	B° Atech N° 10 canilla patio	0,0	0	< 2,2	0	0	negativo	APTA
22	17487	Escuela N° 166 canilla patio	0,6	0	< 2,2	0	0	negativo	APTA
22	17488	B° 52 viv c.32 canilla patio	0,4	0	< 2,2	0	0	negativo	APTA
22	17489	B° Arcilla canilla patio	0,2	0	< 2,2	0	0	negativo	APTA
22	17490	B° Atech N° 10 canilla patio	0,4	0	< 2,2	0	0	negativo	APTA

PLANILLA DE ANÁLISIS BACTERIOLOGICO DE AGUA CLOACAL - SUPERFICIAL

Día	Muestra N°	Lugar	NMP Bact. Coliformes Totales /100 ml	NMP Escherichia coli / 100 ml	Localidad
7	17376	Arroyo Esquel E 11	2100	910	Esquel
7	17377	Arroyo Esquel Parshall	23000	9100	Esquel
7	17378	P. T. L. C. Salida	11000000	ND	Esquel
7	17379	P. T. L. C. Entrada	9300000	ND	Esquel
7	17380	Rio Percy puente viejo	36	36	Trevelin
7	17381	Rio Percy post planta	460000	460000	Trevelin
7	17382	P. T. L. C. Salida	< 30000	ND	Trevelin
7	17383	P. T. L. C. Entrada	7500000	ND	Trevelin



Mg. Germán Luis Alday
Jefe División Salud Ambiental