




PLANILLA DE CONTROL BACTERIOLOGICO DE AGUA DE RED: TREVELIN

MES: FEBRERO de 2025.-

Día	Muestra N°	Lugar	Cloro Residual en mg./l.	Recuento Total Standard ufc/ml.	NMP Bact. Coliformes Totales /100 ml	NMP Bact. Coliformes Termotolerantes /100 ml.	NMP Escherichia Coli /100 ml.	Investig. Pseudom. Aeruginosa /50 ml.	Resultado
13	18532	Escuela N° 166 canilla patio	0,6	0	< 2,2	0	0	negativo	APTA
13	18533	B° 52 viv c.32 canilla patio	0,6	0	< 2,2	0	0	negativo	APTA
13	18534	B° Arcilla canilla patio	0,6	0	< 2,2	0	0	negativo	APTA
13	18535	B° Atech N° 10 canilla patio	0,6	0	< 2,2	0	0	negativo	APTA
27	18628	Escuela N° 166 canilla patio	0,2	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
27	18629	B° 52 viv c.32 canilla patio	0,0	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
27	18630	B° Arcilla canilla patio	0,0	10	< 1,1	0	0	negativo	APTA
27	18631	B° Atech N° 10 canilla patio	0,0	7	< 1,1	0	0	negativo	APTA

PLANILLA DE ANÁLISIS BACTERIOLOGICO DE AGUA CLOACAL - SUPERFICIAL

Día	Muestra N°	Lugar	NMP Bact. Coliformes Totales /100 ml	NMP Escherichia coli / 100 ml	Localidad
24	18581	Arroyo Esquel E 11	1400	910	Esquel
24	18582	Arroyo Esquel Parshall	> 1100000	240000	Esquel
24	18583	P. T. L. C. Salida	11000000	ND	Esquel
24	18584	P. T. L. C. Entrada	24000000	ND	Esquel
24	18585	Rio Percy puente viejo	230	< 230	Trevelin
24	18586	Rio Percy post planta	43000	23000	Trevelin
24	18587	P. T. L. C. Salida	36000	ND	Trevelin
24	18588	P. T. L. C. Entrada	24000000	ND	Trevelin



Mg. Germán Luis Alday
Jefe División Salud Ambiental