




PLANILLA DE CONTROL BACTERIOLOGICO DE AGUA DE RED: TREVELIN

MES: MAYO de 2025.-

Día	Muestra N°	Lugar	Cloro Residual en mg./l.	Recuento Total Standard ufc/ml.	NMP Bact. Coliformes Totales /100 ml	NMP Bact. Coliformes Termotolerantes /100 ml.	NMP Escherichia Coli /100 ml.	Investig. Pseudom. Aeruginosa /50 ml.	Resultado
16	18971	Escuela N° 166 canilla patio	0,6	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
16	18972	B° 52 viv c.32 canilla patio	0,6	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
16	18973	B° Arcilla canilla patio	0,2	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
16	18974	B° Atech N° 10 canilla patio	0,4	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
30	19024	Escuela N° 166 canilla patio	0,2	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
30	19025	B° 52 viv c.32 canilla patio	0,2	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
30	19026	B° Arcilla canilla patio	0,2	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
30	19027	B° Atech N° 10 canilla patio	0,0	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA

PLANILLA DE ANÁLISIS BACTERIOLOGICO DE AGUA CLOACAL - SUPERFICIAL

Día	Muestra N°	Lugar	NMP Bact. Coliformes Totales /100 ml	NMP Escherichia coli / 100 ml	Localidad
8	18941	Arroyo Esquel E 11	4300	2300	Esquel
8	18942	Arroyo Esquel Parshall	240000	23000	Esquel
8	18943	P. T. L. C. Salida	2400000	ND	Esquel
8	18944	P. T. L. C. Entrada	2300000	ND	Esquel
8	18945	Rio Percy puente viejo	140	< 140	Trevelin
8	18946	Rio Percy post planta	43000	< 43000	Trevelin
8	18947	P. T. L. C. Salida	36000	ND	Trevelin
8	18948	P. T. L. C. Entrada	9300000	ND	Trevelin



Mg. Germán Luis Alday
Jefe División Salud Ambiental