


PLANILLA DE CONTROL BACTERIOLOGICO DE AGUA DE RED: TREVELIN

MES: JUNIO de 2025.-

Día	Muestra N°	Lugar	Cloro Residual en mg./l.	Recuento Total Standard ufc/ml.	NMP Bact. Coliformes Totales /100 ml	NMP Bact. Coliformes Termotolerantes /100 ml.	NMP Escherichia Coli /100 ml.	Investig. Pseudom. Aeruginosa /50 ml.	Resultado
10	19059	Escuela N° 166 canilla patio	0,2	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
10	19060	B° 52 viv c.32 canilla patio	0,2	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
10	19061	B° Arcilla canilla patio	0,0	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
10	19062	B° Atech N° 10 canilla patio	0,0	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
27	19100	Escuela N° 166 canilla patio	0,4	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
27	19101	B° 52 viv c.32 canilla patio	0,4	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
27	19102	B° Arcilla canilla patio	0,2	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA
27	19103	B° Atech N° 10 canilla patio	0,2	0	< 1,1	0	0	negativo	APTA

PLANILLA DE ANÁLISIS BACTERIOLOGICO DE AGUA CLOACAL - SUPERFICIAL

Día	Muestra N°	Lugar	NMP Bact. Coliformes Totales /100 ml	NMP Escherichia coli / 100 ml	Localidad
3	19034	Arroyo Esquel E 11	2300	2300	Esquel
3	19035	Arroyo Esquel Parshall	93000	23000	Esquel
3	19036	P. T. L. C. Salida	2400000	ND	Esquel
3	19037	P. T. L. C. Entrada	4300000	ND	Esquel
3	19038	Rio Percy puente viejo	36	< 36	Trevelin
3	19039	Rio Percy post planta	460000	460000	Trevelin
3	19040	P. T. L. C. Salida	210000	ND	Trevelin
3	19041	P. T. L. C. Entrada	4300000	ND	Trevelin


 Mg. Germán Luis Alday
 Jefe División Salud Ambiental